
Pk. = 1363,53; Rzr = 188,42
PLF = 1322,75; KLF = 1404,22
R = 1000,00
max Pk=1345,62; Rzr=187,69
T = 40,77; B = 0,83
Pk. = 1454,21; Rzr = 183,46
PLF = 1412,13; KLF = 1496,33
R = 1000,00
min Pk=1466,74; Rzr=184,27
T = 42,46; B = 0,89
Pk. = 1536,60; Rzr = 185,29
PLF = 1508,55; KLF = 1527,14
R = 500,00
max Pk=1539,76; Rzr=185,38
T = 11,02; B = 0,12
Pk. = 1577,22; Rzr = 184,38
PLF = 1553,64; KLF = 1600,79
R = 1000,00
min Pk=1548,53; Rzr=184,52
T = 23,58; B = 0,29
Pk. = 1797,93; Rzr = 191,51
PLF = 1762,27; KLF = 1833,67
R = 1000,00
max Pk=1794,55; Rzr=191,88
T = 35,70; B = 0,64
Pk. = 1865,55; Rzr = 196,88
PLF = 1845,57; KLF = 1884,35
R = 1000,00
T = 19,29; B = 0,18
Pk. = 1946,26; Rzr = 198,82
PLF = 1917,14; KLF = 1975,21
R = 1000,00
T = 29,56; B = 0,42
Pk. = 2074,36; Rzr = 191,27
PLF = 2050,85; KLF = 2097,91
R = 1000,00
T = 23,55; B = 0,28
Pk. = 2167,66; Rzr = 186,58
PLF = 2143,23; KLF = 2198,85
R = 1000,00
T = 23,84; B = 0,29
Pk. = 2276,30; Rzr = 193,68
PLF = 2250,73; KLF = 2298,93
R = 1000,00
T = 12,82; B = 0,08
Pk. = 2492,33; Rzr = 87,66
PLF = 2452,57; KLF = 2492,87
R = 1000,00
min Pk=2446,75; Rzr=88,44
T = 39,76; B = 0,79
Pk. = 2532,75; Rzr = 92,18
PLF = 2522,55; KLF = 2577,85
R = 1000,00
max Pk=2541,88; Rzr=78,87
T = 27,66; B = 0,38
Pk. = 2617,25
Rzr = 78,43
GB.50
GB.40
GB.30
GB.20
GB.10
GB.00
ZF (wlew) = 50,00
ZF (wlew) = 50,00
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39
W40