



LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski
Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

KARTA OTWORU

TEMAT: *Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin.*

Nr otworu: O3

Rzędna: 77,40

Głębokość (m p.p.t.): 3,00

Data: 10-11-2016

System wiercenia: LWR

Sondowanie: SD10

LEGENDA:

- (35.00) rzędna zwierciadła
1.1 zagłębienie
▼ zwierciadło nawiercone
|| zwierciadło ustalone
warstwa nawodniona
~ zwierciadło napięte
▼ zwierciadło swobodne

Głębokość przejawów wody gruntowej	Głębokość spągu warstwy	Miaższość warstwy	Profil litologiczny i geneza gruntu	Opis gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Głębokość i rodzaj pobranych prób
0.0 -0.1 -0.2 -0.3	0,3	0,3	Hm	Humus	s.		
-0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -1.9 -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -2.9 -3.0	3,0	2,7	Pg/Ps	Piasek gliniasty/Piasek średni	s.	szg.	
-3.1 -3.2 -3.3 -3.4 -3.5 -3.6 -3.7 -3.8 -3.9 -4.0							